





感应式隐藏水箱面板使用说明书
A709-0280-M1

适用产品



Solution A-ONE




Solution B




Solution A-BOND



产品功能



感应冲水开关-全排



感应冲水开关-半排

简易故障判断及处理方式

简单故障排除		
	现象	故障原因确认
1	面板感应指示灯不亮，不排水	确认连接线（插头）链接是否正确
		检查适配器是否正常--指示灯常亮
2	面板感应指示亮，不排水	确认气管连接是否正确
3	面板有感应，但大小排错误	大小排气管对调

清洁、废物处理

- 1、请使用清水或稀释的中性清洁剂（如洗洁精等）擦拭和清洁水箱面板，杜绝用腐蚀性强的清洁剂（如：去污粉、涂料稀释剂、苯等）或铁丝网进行擦拭，以免腐蚀并破坏面板的美观。
- 2、如果您需要废弃本产品，请勿将其作为一般生活垃圾处理，请依照法规经由独立的回收体系进行合适的处理、恢复和回收。

部件名称		有害物质					
		铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
主机	机壳	○	○	○	○	○	○
	主板	○	○	○	○	○	○
	气泵	×	○	○	○	○	○
	电磁阀	×	○	○	○	○	○
适配器		×	○	○	○	○	○
线材		×	○	○	○	○	○
<p>本表格依据SJ/T 11364-2014 的规定编制</p> <p>○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572-2011规定的限量要求以下。</p> <p>×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572-2011规定的限量要求。（且目前业界没有成熟的替代方案，符合欧盟 RoHS 指令环保要求）</p>							
 <p>本标示数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为10年</p>		<p>说明：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、主机气泵和电磁阀中的铜合金、铝合金含铅； 2、适配器中发光管、集成电路含铅； 3、线材中铜合金含铅。 <p>这些器件均符合 "国推污染控制认证限用物质应用的例外要求", 属于目前在技术上尚未找到替代物无法替代。</p>					

请将说明书保留备用

AXENT(Shanghai)Corporation Ltd

Add:A,C,D Rooms,10F,Na.9 Zhenning Road,
Changning District,Shanghai,China

上海优胜卫厨科技有限公司

地址：上海市长宁区镇宁路9号10楼A、C、D室

客服电话：800 820 9880 400 888 9880

E-mail: service@axentbath.com www.axentbath.com